


# 内装3段変速機組み立て全体図


クラッチシャフト





図の赤いリングの部分にマシン油などの潤滑油を塗ると滑らかな回転を得る事が出来ます。  
綿棒などを使って内側に最小限の量を塗布すると美しく仕上がります。

抜け防止のため  
差し込んでからスライドする


# クラッチシャフトの構成




太陽歯車の組み立て




クラッチシャフトの組み立て




## 遊星キャリアの構成




## 遊星キャリアの組み立て



内歯車の構成




内歯車の組み立て



## 軸受け・ハンドルの組立

まる棒のセットは下図を参照して下さい

差し込んでクサビで固定 ×8カ所



まる棒のセット

ハンドルの組立て

抜け防止のため  
差し込んでからスライドする

突起はベースに差し込んで裏からクサビで固定します ×12カ所